CONSOLIDADO OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA RECIBIDAS DURANTE EL ESTUDIO DE MERCADO Y COSTOS	Fecha	24/05/13

Las siguientes observaciones se recibieron durante el desarrollo del Estudio de Mercado para el proceso de Adquisición de equipos de cómputo, impresoras y scanners para renovar el parque computacional del ICBF a nivel nacional.

CUARTO DOCUMENTO

Empresa	SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA LTDA, SYSENTEC LTDA
CONTACTO	Henry Fonseca Bernal

OBSERVACION No. 1.

Cordial Saludo:

Para nuestra compañía SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA LTDA, SYSENTEC LTDA; como representante en Colombia de la multinacional CANON, es muy importante su contacto, gracias; muy amable por tenernos en cuenta para esta convocatoria y poderle solicitar algunas aclaraciones al respecto:

En este requerimiento cuando dice:

Conexión a red	Gigabit (10/100/1000)

Me habla de escáner que se configuren a un punto de red no a ningún computador?

SCANNERS	
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA: 43	
Características Solicitadas	Requerimientos Mínimos
Velocidad de digitalización	60 ppm
Resolución	600 x 600
Dúplex	Automático

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c – 75. PBX: 437 76 30
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co

SCANNERS	
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA: 43	
Características Solicitadas	Requerimientos Mínimos
Tipo de Scanner	Superficie plana, alimentador automático de documentos ADF
Capacidad de alimentador automático de documentos	Mínimo 100 hojas
Puertos	USB alta velocidad
Conexión a red	Gigabit (10/100/1000)
GARANTIA	3 años directamente con el fabricante

Somos ”SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA LTDA, SYSENTEC LTDA” su aliado en sus requerimientos de Tecnología y ofrecemos Soluciones a la medida de sus requerimientos

RESPUESTA:

La entidad en referencia a la observación, se permite explicar el requerimiento de conexión de red.

El requerimiento de Conexión de red hace referencia a que el dispositivo debe tener capacidad de conectarse a la red LAN, por lo cual este dispositivo debe tener una interface de red como se solicita en el requerimiento que sea autosensing a velocidades (10/100/1000); ampliando la explicación el dispositivo puede conectarse también por el puerto USB de manera local al computador, como indica el requerimiento de puertos.

Por lo cual la especificación no se modifica y el requerimiento se definió de acuerdo a las necesidades de la entidad.

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c – 75. PBX: 437 76 30
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co