CONSOLIDADO OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA RECIBIDAS DURANTE EL ESTUDIO DE MERCADO	Fecha	04/10/13

Las siguientes observaciones se recibieron durante el desarrollo del Estudio de Mercado para *"Realizar la interventoría técnica, administrativa, de control presupuestal, ambiental y social al contrato cuyo objeto son los mantenimientos preventivos y correctivos de los inmuebles donde funcionan las sedes administrativas, centros zonales y sedes regionales del ICBF a nivel Nacional".*

PRIMER DOCUMENTO

Empresa	**ARANGO ARANGO S.A.**
Contacto	Hector Delgado

OBSERVACION No. 1.

"¿Es requisito ofertar todas las Macroregiones? Por ubicación nuestra y costos estábamos interesados en la zona de Antioquia y eje cafetero".

RESPUESTA:

Si, deben ofertar todas la Macro-regiones, debido a que la adjudicación de este proceso es a un solo proponente para que atienda a nivel Nacional los mantenimientos preventivos y correctivos de los inmuebles donde funcionan las Sedes Administrativas, centros zonales y sedes regionales del ICBF

OBSERVACION No. 2.

"¿La profesión exigida era solo ingenieros civiles y arquitectos? La mayoría de nuestros profesionales son Arquitectos Constructores y en todas las licitaciones UNAL, ISVIMED, COMFAMA, los aceptan. Es una carrera afín de la ingeniería civil y arquitectura y reconocida por el Min. Educación".

RESPUESTA:

Para director de la interventoría la experiencia específica debe ser de Arquitecto y/o Ingeniero civil demostrando experiencia como Director y/o coordinador de interventoría en proyectos de construcción y/o ampliación y/o adecuaciones

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c – 75. PBX: 437 76 30
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co

OBSERVACION No. 3.

"Nuestro proceso de supervisión técnica e Interventoría está certificado ¿es necesario cotizar el profesional de calidad?"

RESPUESTA:

El objetivo de contar con un profesional de calidad es garantizar la calidad de las obras en mención.

OBSERVACION No. 4.

"Se solicita un ingeniero civil con experiencia en estructuras; sin embargo en el cronograma de visitas no se incluye".

RESPUESTA:

En la ficha de condiciones técnica se establece un mínimo de visitas por Macro-región, cada proponente podrá determinar qué profesional debe realizar visita al sitio de ejecución de las obras, teniendo en cuenta las características de las adecuaciones que se estén realizando.

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c – 75. PBX: 437 76 30
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co