

Lección aprendida

sobre accidente de tránsito

Eje de Seguridad y
Salud en el Trabajo



Estrategia Permanente
de Innovación y Cambio
Organizacional

¿Cómo ocurrió?

En la vía principal Garagoa – Guateque, en una curva el conductor fue encandilado por otro vehículo que estaba invadiendo el carril; el conductor realiza maniobra para evitar el choque de frente con otros vehículos, se encuentra con una cuneta que hace que se desestabilice el vehículo y choca con un paral.



¿Cuáles fueron las causas?

1. Iluminación inadecuada por vehículos externos e invadiendo el carril.
2. Maniobra esporádica fuera de su carril.
3. Cambios físicos naturales de noche a día.



Lecciones para tener en cuenta

- Siempre utilizar el cinturón de seguridad en las sillas traseras del vehículo, tal como lo exige la ley.
- Ningún conductor podrá arrancar el vehículo que conduce hasta que previamente no haya verificado el porte del cinturón de seguridad de sus ocupantes.
- Verificación de cumplimiento de horarios teniendo en cuenta los cambios físicos de noche a día.

