

► EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



- NO sobrecargue las conexiones eléctricas.
- Evite realizar conexiones improvisadas.
- Identifique y reporte enchufes deteriorados.
- Recuerde apagar los equipos al final de la jornada y desconectar los electrodomésticos antes de salir de casa.