

Lección aprendida

¿Qué sucedió?

Mientras realizaba labores en la sala de juntas, la colaboradora Valeria hizo un movimiento para acomodarse en su puesto de trabajo. En ese momento, sus pies entraron en contacto con cables eléctricos expuestos bajo la mesa, generando chispas visibles y una reacción de alerta.



¿Qué aprendemos para tener presente en situaciones similares?

- La seguridad empieza por reconocer los riesgos que se esconden en lo cotidiano.
- Se deben fortalecer las inspecciones. Los espacios requieren ser señalizados y se debe reportar a tiempo.
- Cada detalle cuenta para construir entornos laborales más seguros.
- La cultura de la prevención es promover acciones correctivas antes de que ocurran los incidentes.

